



3	Предохранительный клапан	2	<p>Предохранительный клапан.                  Давление срабатывания 5,5 кгс/см<sup>2</sup>                  Дата проведения испытания: 20.08.2020.                  Бывшее в эксплуатации оборудование, не эксплуатируется последние два года.                  Техническое состояние – «удовлетворительное».                  Описание составлено по наружному осмотру. Возможны скрытые дефекты.                  Местонахождение: в здании котельной в д.Васьково Починковского района Смоленской области.</p>
---	--------------------------	---	---



4	Бак подпиточной воды	1	<p>Бак подпиточной воды                  Бывшее в эксплуатации оборудование, два года не эксплуатировалось.                  Техническое состояние – «удовлетворительное».                  Описание составлено по наружному осмотру. Возможны скрытые дефекты.                  Местонахождение: в здании котельной в д.Васьково Починковского района Смоленской области.</p>
---	----------------------	---	--